

IS\_SERVIZI PER L'ISTRUZIONE – SCHEDA PER IL RILEVO SUL CAMPO

ANAGRAFICA	Nome del servizio	Scuola dell'infanzia Santa Croce	Scheda n°	IS003
	Indirizzo	Via Milazzo, n.72, Santa Croce	N° particella catastale e foglio	Foglio: 38 Mappale: 33
	Tipologia	Istruzione	Proprietà del lotto	comunale
	Tipologia specifica	Scl		
	Stato di attuazione	Attuato	Azzonamento da PRG vigente	F1: zone per servizi di interesse comunale

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie del servizio (lotto)	Mq.	1586,2	
	Superficie del servizio (slp costruito)	Mq.	404,4 per piano	
	Tipologia di edificio	Scuola dell'infanzia		
	Numero di piani fuori terra	2		
	Numero di piani interrati	0		
	Piani occupati all'interno dell'edificio	2		

FRUIBILITA' DEL SERVIZIO	Servizi e spazi accessori	Presenti				
	Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Non adeguato			
		Impianto di riscaldamento				
		Impianto di illuminazione e messa a terra				
		Contenimento termico e risparmio energetico				
		Prevenzione incendi				
	Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione dell'edificio				
		Struttura portante	Stato	Buono	Manutenzione	Sufficiente
		Finiture	Stato	Scarso	Manutenzione	Scarso
		Area di pertinenza	Stato	Sufficiente	Manutenzione	Sufficiente
	Servizi igienici	Stato	Sufficiente	Manutenzione	Sufficiente	
Classe acustica PZA	4					
Ulteriori note tecniche						

ACCESSIBILITA'	Modalità, regole di accesso al servizio e via di accesso	Secondo orari lezioni		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		Dimensioni		8
		Tipologia		Su ghiaia
		Distanza minima		
Trasporto pubblico entro 500 mt	Fermata autobus extraurbano Apam linea 33			

UTENZA	Tipologia di utenti prevalenti	Bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni
	Provenienza	Frazione di Santa Croce e Malcantone
	Numero di utenti	1 sezione con 18 alunni

IS\_SERVIZI PER L'ISTRUZIONE – SCHEDA PER IL RILEVO SUL CAMPO

<b>QUALITA'</b>	<b>Specifiche criticità/valenze rilevate</b>	<p>Nello stesso edificio si trova anche l'ambulatorio della frazione.</p> <p>La classe acustica è troppo alta: prevedere schermatura acustica nei confronti della strada.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>Interventi individuati</b>		
<b>Rilevo fotografico del</b>	Agosto 2009	

