


IS\_SERVIZI PER L'ISTRUZIONE – SCHEDA PER IL RILEVO SUL CAMPO

ANAGRAFICA	Nome del servizio	Istituto comprensivo statale di Sermide scuola dell'infanzia	Scheda n°	IS002
	Indirizzo	Via Alessandro Volta n. 91, Moglia	N° particella catastale e foglio	Foglio: 5 Mappale: 195, 196 Foglio: 8 Mappale: parte del 12
	Tipologia	Istruzione	Proprietà del lotto	comunale
	Tipologia specifica	ScI		
	Stato di attuazione	Attutato	Azzonamento da PRG vigente	F1: zone per servizi di interesse collettivo

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie del servizio (lotto)	Mq.	7798,3	
	Superficie del servizio (slp costruito)	Mq.	654,3	
	Tipologia di edificio	Scuola dell'infanzia		
	Numero di piani fuori terra	2		
	Numero di piani interrati	0		
	Piani occupati all'interno dell'edificio	1 (Piano Terra)		

FRUBILITA' DEL SERVIZIO	Servizi e spazi accessori	Presenti				
	Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Adeguate			
		Impianto di riscaldamento				
		Impianto di illuminazione e messa a terra				
		Contenimento termico e risparmio energetico				
		Prevenzione incendi				
	Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione dell'edificio				
		Struttura portante	Stato	Buono	Manutenzione	Sufficiente
		Finiture	Stato	Buono	Manutenzione	Buono
		Area di pertinenza	Stato	Buono	Manutenzione	Buono
Servizi igienici		Stato	Sufficiente	Manutenzione	Sufficiente	
Classe acustica PZA	4					
Ulteriori note tecniche						

ACCESSIBILITA'	Modalità, regole di accesso al servizio e via di accesso	Segreteria dal lun al sab dalle 11 alle 13		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		Dimensioni		12+2dis.
		Tipologia		Su strada
Trasporto pubblico entro 500 mt	Fermata autobus extraurbano apam linea 60			

UTENZA	Tipologia di utenti prevalenti	Bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni
	Provenienza	Frazione di Moglia
	Numero di utenti	1 sezione con 19 alunni

IS\_SERVIZI PER L'ISTRUZIONE – SCHEDA PER IL RILEVO SUL CAMPO

QUALITÀ'	<p><b>Specifiche criticità/valenze rilevate</b></p>	<p>All'interno dello stesso edificio si trovano anche la sede di Croce Rossa e AVIS.</p> <p>Classe Acustica troppo alta: prevedere barriere sonora nei confronti della strada.</p>
NOTE		
Interventi individuati		
Rilievo fotografico del	Agosto 2009	

