

VP_VERDE PUBBLICO – SCHEDA PER IL RILEVO SUL CAMPO

ANAGRAFICA	Nome del servizio	Verde Via G. Deledda	Scheda n°	VP007
	Indirizzo	Via G. Deledda	N° particella catastale e foglio	Foglio: 29 Mappale: parte del 389
	Tipologia	Verde Pubblico	Proprietà del lotto	Comunale
	Stato di attuazione	attuato	Azzonamento da PRG vigente	F1: Servizi pubblici di interesse comunale

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie del servizio (fonte GIS)	Mq	2.366,3	
	Superficie del servizio (fonte ufficio LL.PP.)	Mq		

FRUIBILITA' DEL SERVIZIO	Dotazioni		Dotazione	Stato
		Tappeti erbosi	Presenti	Non sufficiente
		Alberature	Presenti	Sufficiente
		Vialetti	Presenti	Sufficiente
		Panchine/sedute	Presenti	Scarso
		Cestini	Presenti	Sufficiente
		Lampioni	Presenti	Scarso
		Giochi per bambini	Assenti	
		Attrezzature per lo sport	Presenti	Non fruibile
		Servizi igienici	Assenti	
		Altro	fontana	Sufficiente
	Condizioni della struttura	Anno di realizzazione		
		Periodicità di manutenzione	Abbastanza frequente	
	Classe acustica PZA	2		

ACCESSIBILITA'	Parcheggi		Interni	Esterni
		Dimensioni		Libero
		Tipologia		Sede propria
		Distanza minima		20 m
	Modalità e regole di accesso al servizio e via di accesso	Libero		
	Barriere architettoniche	Non adeguato		
	Trasporto pubblico entro 500 mt	Apam linea 60		

UTENZA	Tipologia di utenti prevalente	Residenti		
	Provenienza	Comune di Sermide		
	Fasce di massimo utilizzo	Orari diurni		

VP_VERDE PUBBLICO – SCHEDA PER IL RILEVO SUL CAMPO

QUALITA'	Specifiche criticità/valenze rilevate	Area verde con attrezzature sportive, attuato e di proprietà comunale. Il campo da basket risulta inutilizzabile a causa della mancanza dei canestri e del pessimo stato del suolo di gioco
NOTE	I dati relativi alla superficie del servizio sono stati forniti da	
	La data di riferimento/aggiornamento è il	
Interventi individuati		
Rilievo fotografico del		Agosto 2009

